



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 185

S. Michele o Madonna della Strà

Comune Belfiore

Frazione

Località

Tipologia : pieve

Datazione 1143

Destinazione Attuale : edificio di culto

Motivazione dell'attribuzione

Proprietà: ecclesiastica

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Stato Conservazione : buono

Configurazione Strutturale

Tre navate e tre absidi. Tetto a capriate. Facciata costituita da corsi in tufo e cotto, con protiro pensile, bifora e piccola finestra divisa a



Elementi secondari

Campanile costituito da corsi di ciottoli misti a tufo; il fianco nord è tutto in tufo; poco oltre la metà tracce di bifore chiuse. Bifore della cella rinascimentali.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

VIVIANI 2006, pp. 110-115.



Elemento estraneo all'architettura Veronese e che ricorda piuttosto l'architettura Emiliana sono le scodelle di maiolica che decorano la facciata.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 186

SS. Filippo e Giacomo

Comune Ronco all'Adige

Frazione Scardevara

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione XII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Abside antica intatta.



Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

VIVIANI 2006, pp. 246-249.

E' opera di monaci benedettini.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 187

S. Maria della Piazza o S. Maria Janua Coeli

Comune Isola Rizza

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione XV secolo

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Facciata a capanna con due pinnacoli laterali e un timpano superiore. Rosone al centro; affresco raffigurante Maria Assunta

Elementi secondari

Torre campanaria: termina con bifore.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.36-37; VIVIANI 2006, pp. 188-191.

In questo luogo già nel XII secolo si trovava una pieve appartenente ad un ordine religioso devoto ai santi Pietro e Paolo.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 188

S. Maria delle Grazie

Comune Roverchiara

Frazione Roverchiaretta

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : chiuso

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : cattivo

Datazione 1664

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Di forma ottagonale, con cornice orizzontale posta a due terzi dell'altezza. Facciate con ampie specchiature, ornate da stucchi.

Elementi secondari

Campanile (eretto solo in un secondo momento).

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.32-33.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 189

S. Maria della Chiusara

Comune Bonavigo

Frazione

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : chiesa

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : cattivo

Datazione prima metà del XII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Navata unica, con tetto a capriate lignee. Facciata a capanna con archetti pensili lungo gli spioventi del tetto. Muratura in calcare e

Elementi secondari

Campanile inserito nella facciata, terminante con bifore. Corsi di tufo alternati a corsi di cotto. Privo della cuspide.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.26-29.



Assai singolari per le loro caratteristiche pittoriche e per la loro ambiguità generale, sono gli affreschi delle due absidiole laterali della chiesetta, in stile bizantino. Faceva parte di un monastero Camaldolese.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 190

S. Tomaso

Comune Bonavigo

Frazione Orti

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione XI sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Piccolo santuario sull'argine dell'Adige. E' stato innalzato tre volte (sulle pareti sono visibili due file di finestre murate).

Elementi secondari

Campanile innalzato anch'esso due volte.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.30-31; VIVIANI 2006, pp. 38-41.



Nota per un'immagine miracolosa della Madonna e per una serie di ex-voto conservati all'interno.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 191

S. Lucia o S. Maria dell'Ospedale

Comune Minerbe

Frazione

Località Ospedaletto

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprietà: pubblica

Stato Conservazione : discreto

Datazione IX sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Aula unica. Facciata con quattro colonne ornate da capitelli in tufo. Sopra il portale lettera "S" dentro un medaglione.



Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.45-47.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 192

Oratorio del Castello

Comune Bevilacqua

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : Chiuso

Proprieta: privata

Datazione XVII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Stato Conservazione : mediocre

Configurazione Strutturale

Forma ottagonale con lucernario. Portale d'ingresso ottocentesco riccamente lavorato.



Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.56-57.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 193

S. Pietro in Tillida (San Pierin)

Comune Bevilacqua

Frazione

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : visitabile.

Proprieta: privata

Stato Conservazione : mediocre

Datazione 1116

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

In mattoni, a pianta rettangolare e tetto a due spioventi. Abside semicircolare. Sulla facciata protiro pensile sporgente con affresco,

Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.58-60.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 194

Santa Croce

Comune Angiari

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: privata

Stato Conservazione : mediocre

Datazione inizio XVI sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Facciata a capanna posta sul lato sinistro dell'aula.



Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.100-103.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 195

S. Vito (anche S. Modesto e S. Crescenza)

Comune Legnago

Frazione S. Vito

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : sede dell'Archeoclub di Legnago

Proprieta: privata

Stato Conservazione : discreto

Datazione XII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Navata unica. Facciata con bifora e piccolo rosone. Finestre rettangolari postume. Abside antico interrato. All'interno arredi

Elementi secondari

Campanile postumo del periodo gotico.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.97-100.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 196

S. Salvaro

Comune Legnago

Frazione S. Pietro

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione 1117

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Tre navate separate da arcate a tutto sesto su cinque pilastri. Presbiterio rialzato con gradinata. Tetto a capriate lignee. Cripta

Elementi secondari

Campanile ricostruito.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.111-114; VIVIANI 2006, pp. 140-143.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 197

S. Celestino

Comune Terrazzo

Frazione Nichesola

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione 1330

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

All'interno altar maggiore fiancheggiato da due strutture in marmo quattrocentesche e presbiterio con volta a botte pitturata a

Elementi secondari

Campanile cinquecentesco in facciata.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.65-67.



Le chiesa nei secoli è stata ruotata di 180 gradi. L'altare si trovava in origine dove ora si trova la porta d'ingresso. La rotazione fu dovuta al fatto che si decise di costruire nuove case lungo l'attuale strada principale, opposta a dove all'epoca si trovava la piazza centrale del paese.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 197

S. Zeno

Comune Cerea

Frazione

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione XII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Interno diviso in tre navate, con tre absidi. Due file di pilastri sostengono sei archi a tutto sesto. Affreschi antichi. Profilo della

Elementi secondari

Campanile con bifore divise da colonnette in pietra sormontate da pulvino. Costituito di ciottoli e conci di tufo nella parte inferiore, mattoni in cotto in quella superiore.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.119-121; VIVIANI 2006, pp. 264-269.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 199

Oratorio delle Tre Vie (o La Rotonda)

Comune Sanguinetto

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : chiesa

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : discreto

Datazione 1747

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

A forma circolare, con tre porte caratterizzate da due capitelli ciascuna e da un frontoncino. Un tamburo sovrasta tutto il

Elementi secondari

Campanile innalzato in un momento successivo, con punta a cipolla.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.126-129.

Opera dell'architetto Alessandro Pompei.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 200

S. Maria delle Grazie

Comune Sanguinetto

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

**Destinazione Attuale : Sale museali e civiche
nel Convento**

Proprieta: privata

Datazione XVII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Stato Conservazione : discreto

Configurazione Strutturale

Facciata con cinque arcate nella parte frontale e due ai fianchi. Interno a navata unica e quattro cappelle laterali, copertura a

Elementi secondari

Campanile con punta a cipolla in cotto. Convento con chiostro. Al centro, pozzo ottagonale.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.129-132.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 201

S. Giovanni in Campagna (San Zuane)

Comune Bovolone

Frazione

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione post 1117

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Navata unica, con tre absidi esterni; qualche traccia di affresco nell'abside di sinistra.

Elementi secondari

Campanile. Battistero ottagonale riccamente affrescato, con vasca battesimale ad immersione, situata al centro dell'edificio.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.134-137; VIVIANI 2006, pp. 80-83.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 202

S. Maria Maddalena (Ciesa dei Frati)

Comune Isola della Scala

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : sconsacrata, utilizzata come auditorium

Proprieta: pubblica

Datazione 1511

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Stato Conservazione : buono

Configurazione Strutturale

Aula unica con cappelle laterali. Affreschi alle pareti. Facciata con archetti pensili, rosone, finestre murate, portale.

Elementi secondari

Convento. Cappella dedicata a S. Antonio.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.170-171.



DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 203

Madonna delle Grazie (della Bastia)

Comune Isola della Scala

Frazione

Località

Tipologia : pieve

Datazione 1126

Destinazione Attuale : edificio di culto

Motivazione dell'attribuzione

Proprietà: ecclesiastica

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*


Stato Conservazione : discreto

Configurazione Strutturale

Aula unica. Facciata a capanna, con archetti pensili, porta rinascimentale, occhio in cotto, finestre rettangolari barocche.

Elementi secondari

Campanile.



Vincoli

Riscontri catastali

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.173-174; VIVIANI 2006, pp. 26-29.

Originario tetto a salienti modificato. Murata all'esterno della chiesa vi è un'iscrizione funeraria frammentaria.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 204

S.Pietro in Monastero (B.V.delle Grazie,Cesòn)

Comune Gazzo Veronese

Frazione S. Pietro in Valle

Localita

Tipologia : pieve

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione ante X sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali**
- Documentazione**
- Caratteristiche Architettoniche**

Configurazione Strutturale

Pianta a croce latina, con cupola centrale e tre absidi. Facciata con portale, rosone strombato e bifora non in asse. Lati esterni decorati

Elementi secondari

Torre campanaria con bifore e pinnacoli.

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.198-200; VIVIANI 2006, pp. 132-135.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 205

S. Maria Maggiore

Comune Gazzo Veronese

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione XII sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Pianta a tre navate priva di transetto. Tre absidi. Fianchi decorati da lesene e archetti pensili. Tetto a cavalletti. Facciata tripartita in

Elementi secondari

Campanile.



Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.202-204; VIVIANI 2006, pp. 198-203.





DEFINIZIONE : edificio di culto

Scheda N. 206

S. Maria Novella di Erbedello

Comune Erbe'

Frazione

Localita

Tipologia : oratorio

Destinazione Attuale : edificio di culto

Proprieta: ecclesiastica

Stato Conservazione : buono

Datazione IX sec.

Motivazione dell'attribuzione

- Materiali*
- Documentazione*
- Caratteristiche Architettoniche*

Configurazione Strutturale

Aula unica. Struttura muraria in ciottoli, tufo e laterizi. Facciata con porta ad arco e monofora circolare. Tre absidioline con due piedritti

Elementi secondari

Vincoli

Riscontri catasti

Fonte Bibliografia

OCCHI, GARAU 2001, pp.175-176; VIVIANI 2006, pp. 212-215.

